

95
周年

2017年秋号 Vol.34

ハリハリタイムズ

株式会社 則武工務店 ☎ 03-3531-6311

みなさん、こんにちは！
則武工務店です。
ノリノリタイムズ 34 号
をお届けします。
今年の秋は、皆さんどんな
風にお過ごしでしょうか？
則武工務店では、食欲の
秋を満喫しているスタッ
フが多いようです！



冬に急増する入浴事故! 安心なお風呂タイムには最新給湯器“みまもり”

住 宅業界ニュース

入浴事故は不慮の事故における死亡事故の種類の中で交通事故よりも多いと言われています。多くなる主な要因は2つ、①ヒートショック…暖かい部屋から寒い脱衣場、その後の入浴といった行動で生じる体内的急激な温度変化。②のぼせ…温度感覚がにぶり長時間入浴することで体調が悪化。これらの体調変化に同居家族も気付かないまま、不慮の事故につながっています。

このような事故を防止するためにノーリツが開発した、新しい給湯器を紹介します。安心安全にお風呂を楽しむために、給湯器交換のタイミングで、ご検討してみてはいかがでしょうか。



ノーリツ
GT-C2462 シリーズ

NEW 給湯器の“みまもり”で安心をサポート

①「ゆるやか浴機能」による体への負担軽減・…ヒートショック対策

暖かい部屋から寒い脱衣場、その後の高温入浴といった入浴までの一連の行動の中で生じる急激な血圧変動などによる体への負担を軽減するため、設定温度から-2°Cでお湯はります。その後、給湯器本体に搭載した水位センサーが入浴を検知すると、ゆるやかに設定温度まで追いかきます。

②「自動入浴タイマー機能」…のぼせ対策

人が入浴すると給湯器本体に搭載した水位センサーが入浴を検知し、台所および浴室リモコンの表示部に入浴時間を表示します。浴室リモコンでは、入浴後5分経過すると音でお知らせ、その後、浴槽から入浴者があがらなければ、5分ごとに音でお知らせします。

③「浴室モニター機能」…入浴事故の気付き遅れ対策

浴室リモコンに搭載した人感センサーが浴室への人の入室を検知すると、台所リモコンの浴室モニターランプが白色に点灯します。その後、給湯器に搭載した水位センサーが浴槽への入浴を検知すると、同ランプがオレンジ色に変わります。これにより、入浴者の状況を浴室外にいる家族へお知らせします。

建物探訪

システムキッチンのクリナップ工場見学!



▲ クリナップ工場前

今回は福島県いわき市のクリナップ工場見学に行ってきました。

クリナップと言えば、キッチン！ 鍛に強いステンレスのキッチンでは累計出荷台数日本1位のメーカーです。創業者の井上登氏（故）は、昭和24年東京都荒川区で座卓の製造販売をスタート、最初はご自身が作った座卓を背負って売り歩いたことからスタートされたそうです。

工場見学では、主に4つの施設を巡りました。キッチンに使うステンレスを加工する過程や、カウンターを成型する過程、またクリナップの歴史を知る資料館など、日本1位の「キッチン」メーカーとしてのこだわりを見ることができました。

また、この福島県いわき市の工場は、東日本大震災で大きな被害を受け、加えて原発事故という予期せぬ事態を乗り越えてきました。今回は工場復旧に尽力された社員の方々の思いを感じる工場見学となりました。




▲ 放射線の測定器


あつ危ない! 実は多い 電気ストーブからの火災を防ぎましょう!

冬になると空気が乾燥し、暖房器具等を使用するため、火災が多発します。また、都内の電気火災の中で、火災件数、死者数共に最も多く発生しているのが、電気ストーブ火災です。ここ10年の平均では、毎年約80件発生し、約8人の死者が出ています。今回は、電気ストーブ火災の特徴・防ぐためのポイントについて、お伝えします。

Q.火災の危険が高いと思うストーブは?



平成27年中のストーブ火災の実態



一般アンケートの結果では、「ストーブのうち、火災の危険が高いと思うのはどれですか?」という質問に対して、8割以上の人人が石油ストーブと回答しています。しかし実際は電気ストーブの火災が最も多く発生しています!



★電気ストーブ火災発生の特徴

- ◎死者の70%が75歳以上の後期高齢者。
- ◎一人暮らしで、就寝中に亡くなる。
- ◎ぼやでも、着衣着火・一酸化炭素中毒により亡くなる人が多い。

★火災を防ぐために

- ◎外出・寝る前には、必ず消す。
- ◎燃えやすい物は、近くに置かない。
- ◎ストーブの上に洗濯物を干さない。
- ◎使わない時には、電源プラグをコンセントから抜く。
- ◎電源プラグやコードが傷んでいたら、使用しない。

ますます寒さが厳しくなる季節、安心に暖かく過ごすために、電気ストーブの使い方を改めて見直してみてくださいね。

電気ストーブの火災予防について詳しく知りたい方は下記にお問合せください。

【東京消防庁 予防部予防課 代表 ☎03-3212-2111 東京都生活文化局 消費生活部 生活安全課 ☎03-5388-3082】

ウェブで検索！

則武工務店のご紹介動画ができあがりました!



この度、会社の情報・スタッフの雰囲気、大工の人柄をより分かりやすくお伝えするために、動画を作成しました。

また、今回動画作成のプロに依頼して、撮影研修も行いました!が・・・非常に苦戦。お施主様にお願いしてインタビューを撮らせていただいた時に、ちょうど真向かいが工事中だったため、工事休憩中の隙間時間を狙って、インタビューを敢行しました!

またインタビュー中に妻が写り込んでしまうトラブルもありましたがそのまま使ってます。そんなこんなで出来上がった動画、ぜひ一度ご覧ください。



則武工務店 動画



創業95年の
株式会社 則武工務店

〒104-0054 東京都中央区勝どき2丁目7番9号
TEL: 03-3531-6311 FAX: 03-3531-3157
【HP】 <http://www.noritake-con.com/>

編集後記

今回も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

11月に入り日に日に寒くなりますね。
室内との寒暖差が激しいので皆さんも
体調にはお気を付けください。

